



СВЕТОВИЖДАЮ:

руководитель рабочей группы

/Ваничкина В.И./

Ф. И. О.

20 21 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 3

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области «Детский сад № 13»

1.2 Адрес объекта: 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д. 76А

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1948 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 11700 кв. м.

1.4 Год постройки здания: 1970г., последнего капитального ремонта –

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется, капитального - 2018г.

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области «Детский сад № 13», СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №13»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д. 76А.

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление гражданам образовательных услуг по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов.

2.3 Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусный маршрут №5 остановка «Гостиница»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2 время движения (пешком): 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры по пути следования)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	С нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	1-4	1-4
2	Вход (входы) в здание	ВНД	5-7	5-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8-10	8-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	11	11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12	12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект временно недоступен для инвалидов

1. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2030 годы в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Отрадный Самарской области на 2020 – 2021 годы» и государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области на 2014-2025 годы».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В

4.4. Для принятия решения согласование с общественной организацией инвалидов: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: информационная система Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» <http://geoportal.samregion.ru/minsocdem/>.

Дата:

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание на 1 л.

Приложение № 2

3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Руководитель рабочей группы
директор ГБОУ гимназии

«ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Ваничкина В.И.
(Должность, Ф.И.О.) Ваничкина
(Подпись)

Члены рабочей группы

Специалист по ОТ Сакович А.А.
(Должность, Ф.И.О.) Сакович
(Подпись)

Заместитель директора по ВР Радионова И.Р.
(Должность, Ф.И.О.) Радионова
(Подпись)

Педагог-психолог Бобкова И.В.
(Должность, Ф.И.О.) Бобкова
(Подпись)

Педагог доп.образования,
председатель профкома Дмитриева Е.И.
(Должность, Ф.И.О.) Дмитриева
(Подпись)

Главный бухгалтер Недовесова Т.В.
(Должность, Ф.И.О.) Недовесова
(Подпись)

Заведующий хозяйственной
частью гимназии Павлова С.В.
(Должность, Ф.И.О.) Павлова
(Подпись)

Заведующий хозяйственной
частью СП «Детский сад № 12» Дмитриева О.А.
(Должность, Ф.И.О.) Дмитриева
(Подпись)

Заведующий хозяйственной
частью СП «Детский сад № 13» Старцева Т.Ф.
(Должность, Ф.И.О.) Старцева
(Подпись)

Заведующий хозяйственной
частью СП ДОД Шнайдер А.Г.
(Должность, Ф.И.О.) Шнайдер
(Подпись)

Ведущий специалист Отрадненского
Управления МОиН СО Гукова Н.Н.
(Должность, Ф.И.О.) Гукова
(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3
от "12" февраля 2021г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области «Детский сад № 13 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д.76А.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2,3	1,2,3	Не оборудован доступными элементами информации об объекте	все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте	Индивидуальное техническое решение
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4	4	Ширина пути менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)	К	Обеспечить ширину пути менее 1,8 м (при встречном движении)	Индивидуальное техническое решение

						инвалидов на креслах-колясках)		
					Не обеспечен тактильными средствами на покрытии пешеходных путей: - не менее чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	С	Обеспечить тактильными средствами на покрытии пешеходных путей: - не менее чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	Индивидуальное техническое решение
					Бордюры по краям пешеходных путей: высота менее 0,05 м	К,О,С	Установить бордюры по краям пешеходных путей высотой менее 0,05 м	Работы в порядке ремонта
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида вблизи входа в здание -	К	Организовать зону для парковки (стоянки)	Индивидуальное техническое решение

					не далее 50 м Отсутствует обозначение знаками (международными);		автомобиля инвалида: - ширина - не менее 3,5 м; - вблизи входа в здание - не далее 50 м - обозначить знаками (международным и);	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН	Индивидуаль ное техническое решение

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	1,2,3,4		Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3
от "12" февраля 2021г

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области «Детский сад № 13 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д.76А.

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						

2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	5	Отсутствуют дополнительные элементы: - навес; - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки	все	Установить дополнительные элементы: - навес; - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки)	Индивидуальное техническое решение
2.4	Дверь (входная)	Есть	6	6	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей)	все	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей): - имеющие форму, позволяющую управлять одной	Работы в порядке ремонта

						<p>рукой</p> <ul style="list-style-type: none"> - легкоуправляемые; легкодоступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) 		
					Дверной проем - ширина - менее 0,9 м	К	<p>Расширить дверной проем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) 	Работы в порядке ремонта
					<p>Крепление двери не соответствуют требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" 	К	<p>Установить крепление двери в соответствии со специальными требованиями</p>	Индивидуальное техническое решение

					и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.			
					Полотно двери не соответствуют требованиям: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола	К	Заменить полотно двери в соответствии со специальными требованиями	Индивидуальное техническое решение
2.5	Тамбур	есть	7	7	Размеры тамбура - глубина - менее 1,8 м; - ширина - менее 2,2 м	все	Увеличить размеры тамбура - глубина - не менее 1,8 м; - ширина - не менее 2,2 м	Индивидуальное техническое решение
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ни один вход не приспособлен для МГН	все	Обеспечить наличие в здании как минимум одного входа,	В порядке капитального ремонта

							доступного для всех категорий инвалидов	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	5,6,7	5,6,7	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3
от "12" февраля 2021г

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области «Детский сад № 13
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д.76А.

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8	8	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей)	все	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей): - имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легкодоступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)	Работы в порядке ремонта
					Отсутствуют дверные	все	Установить	Работы в

					ручки с тактильными опознавательными знаками опасности (вход в элеваторный узел)		дверные ручки с тактильными опознавательными и знаками опасности (вход в элеваторный узел)	порядке ремонта
			9	9	Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью - ширина менее 1,5 м	К		Технические решения невозможны
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	10	10	Ширина марша менее 1,35 м	все		Технические решения невозможны
					Отсутствуют поручни - с двух сторон; - на высоте 0,7, 0,9 м и 0,5 м; - завершающие части длиннее на 0,3 м; - отсутствуют рельефные обозначения этажей	все	Установить поручни - с двух сторон; - на высоте 0,7, 0,9 м и 0,5 м; - завершающие части длиннее на 0,3 м; - с рельефным обозначением этажей	Индивидуальное техническое решение
					Ступени без шероховатой поверхности Отсутствуют боковые	О,С	Обеспечить наличие у ступеней шероховатой	Работы в порядке ремонта

					края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м		поверхности Обеспечить боковые края (не примыкающие к стене) бортиками высотой не менее 0,02 м	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Технические решения невозможны
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) менее: - 1,2 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений) - 1,8 м (коридоров, для эвакуации)	К	Обеспечить эвакуационный путь для МГН в соответствии со специальными требованиями	Индивидуальное техническое решение
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на	С	Обеспечить предупредительной информацией о препятствии (перед дверными проемами и	Работы в порядке ремонта

				лестницы): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)		входами на лестницы: - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	
--	--	--	--	---	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри	ВНД	8,9,10	8,9,10	Индивидуальное решение

здания (в т.ч. пути эвакуации)				с ТСР
--------------------------------	--	--	--	-------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3
от "12" февраля 2021г

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области «Детский сад № 13
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д.76А.
 (наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	11	Дверные проемы: - ширина - менее 0,9 м	К	Расширить дверные проемы на ширину – не менее 0,9 м	Индивидуальное техническое решение
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное техническое решение
--	-------------------------	--	--	--	---	-----	--	------------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	11	11	Индивидуальное решение с ТСП

--	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3
от "12" февраля 2021г

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области «Детский сад № 13 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д.76А.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	12	Не оборудована кнопкой звонка (в дежурную комнату); - аварийным освещением	все	Оборудовать кнопкой звонка (в дежурную комнату); - аварийным освещением	Работы в порядке ремонта
					Отсутствует универсальная кабина: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8; - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски; - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	К	Оборудовать универсальную кабину: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8; - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски; - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Индивидуальное техническое решение

5.2	Душевая/ванная комната	нет						Технические решения невозможны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)				Отсутствует нумерация индивидуальных шкафов (рельефная и на контрастном фоне)	К,О,С	Установить нумерацию индивидуальных шкафов (рельефная и на контрастном фоне)	Работы в порядке ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья: - в универсальной кабине; - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов	все	Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья: - в универсальной кабине; - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов	Работы в порядке ремонта
					Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;	все	Установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;	Работы в порядке ремонта

					- на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками		- на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12	12	Работы в порядке капитального ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3
от "12" февраля 2021г

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области «Детский сад № 13 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д.76А.

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система средств информации и сигнализации об опасности (визуальными, звуковыми и тактильными)	все	Установить систему средств информации и сигнализации об опасности (визуальными, звуковыми и тактильными) в соответствии с ГОСТ	Индивидуальное техническое решение

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____